

**Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 428
den 7. maj 2020 kl. 1030
afholdt i Ishøj Sejlklub**

Deltagere: Kim Bennekow (KB), Stig Førsting (SF), Preben Bjørn Madsen (PBM), Kurt Sjøgren (KS), Benno Jørgensen (BJ), Villy Sørensen (VS), Frank Andersen (FA), Dirch Boesgaard (DB) og Kaj Ramskov Hansen (KRH) som erstatter Jørgen Nielsson.

Fra Kommunen: Flemming Bie

3253. Orientering v/formanden Kim Bennekow

Formanden indledte mødet med at byde KRH velkommen.

KRH erstatter Jørgen Nielsen som har valgt at trække sig fra bestyrelsen.

- 1. Renoveringen af parkeringspladserne fortsætter.**
- 2. De gamle sveller der adskiller terrassen foran Ishøj Sejlklubs klubhus med stien udskiftes.**
- 3. Alle vandhaner i toiletbygningerne udskiftes med vandspare-vandhaner. Ishøj Kommune betaler vandhanerne og halvdelen af arbejdslønnen.**
- 4. Ishøj Kommune undersøger lovligheden af det ved cafe SESA opstillede skilt og container.**

3254. Orientering v/Benno Jørgensen

- 1. Regnskab for 2019 er underskrevet af bestyrelsen.**
- 2. Nyt havnesystem omfattende bådpladser og økonomi (harba) vil i den nærmeste fremtid blive indført i havnen til afløsning af det gamle havnesystem.**
- 3. Der er tilsyneladende ikke styr på de regninger, vi får fra firmaet, der stod for etableringen pullert-systemet. Der må derfor ikke afregnes regninger fra firmaet, før vi har et samlet overblik over, hvad det har kostet.**

4. **En påkørsel af pullertsystemet har kostet kr. 17.000. skaden er desværre ikke blevet anmeldt og videoovervågningen er desværre blevet slettet, men vi lærer af vores fejl. Fremover anmelder vi alle påkørsler, uanset om der er synlig skade på systemet.**

5. **Vi har fået en mand til job-afprøvning 4 timer om dagen uden udgift for havnen. Han skal hjælpe Thomas med forefaldende arbejde, herunder tømning af skraldespande og maling af bænkesæt.**

**3255 Lukket møde
Gennemgang af ansøgninger til havnefoged i Ishøj Havn**

3256. Eventuelt.

Pladsen foran juniorhuset på Hummeren bør planeres.

Overgangsstykke til juniorbro mangler.

Redningsstiger mangler på juniorbroen.

1 vandhane mangler på juniorbroen.

Kurt, Kim og Thomas besigtiger.

Referent

Stig Førsting